



# Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технический центр СОЛОТЕРМ"

Тюменская область, поселок Московский, ул. Северная д.10, 625501

Тел. 8 800 707 59 41. факс: 8(3452) 393646

www.soloterm.ru www.vzljot-urfo.ru mail@vzljot-urfo.ru

ИНН/КПП 7224029591/720301001

ОГРН 1057200655632

## Прайс-лист на поверку и ремонт приборов учета\* 20.02.23

| № п/п              | Наименование прибора                                      | Состав работ   | Стоимость, руб.        |
|--------------------|---|--|------------------------|
| 1                  | ТСРВ-030/031/032/033/034/026М/043 ВКТ-7, ВКТ-5            | Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)  | 900,00                 |
|                    |   | Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)   | 2 100,00               |
|                    |   | Ремонт 1 категории (замена шильда, клавиатуры, корпуса, основной батареи ТСРВ-033, модуля питания и заряда -026М/032-034)  | 1 800,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | Ремонт 2 категории (ремонт 1 категории и/или замена индикатора, модуля вторичного преобразователя, основной батареи -030/031)  | 3 400,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | ЗИП**  |                        |
|                    |   | Поверка  | 4 200,00               |
| 2                  | ТСРВ-024М/025/027/042 СПТ 941/943/944/ТВ-7                | Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)  | 1 200,00               |
|                    |   | Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)   | 2 650,00               |
|                    |   | Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)  | 1 800,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | Ремонт 2 категории (ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)                | 3 400,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | ЗИП**  |                        |
|                    |   | Поверка  | 6 000,00               |
| 3                  | Ду 10-100<br>ЭРСВ 420/430/440<br>ЭРСВ<br>520/530/540/570  | Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)  | 1 550,00               |
|                    |   | Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)   | 3 400,00               |
|                    |   | Ремонт 1 категории (замена шильда, крышки, защитных колец, установка стяжек)   | 1 200,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей индикации, ВИП, интерфейсов, первичного преобразователя)  | 3 000,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)   | 3 650,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | ЗИП**  |                        |
|                    |   | Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 10-50   | 1 950,00               |
|                    |   | Поверка Ду 10-50   | 4 250,00               |
|                    |   | Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 65-80   | 2 700,00               |
|                    |   | Поверка Ду 65-80   | 5 400,00               |
|                    |   | Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 100   | 3 100,00               |
|                    |   | Поверка Ду 100   | 7 250,00               |
|                    | Ду 150-300<br>ЭРСВ 420/430/440<br>ЭРСВ<br>520/530/540/570 | Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)   | 3 650,00               |
|                    |   | Ремонт 1 категории (замена шильда, крышки, защитных колец, установка стяжек)   | 1 800,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей индикации, ВИП, интерфейсов, первичного преобразователя)вторичного преобразователя, индикатора, защитных колец) | 3 650,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)   | 6 700,00+стоимость ЗИП |
|                    |   | ЗИП**  |                        |
|                    |   | Поверка Ду 150   | 15 100,00              |
| Поверка Ду 200     | 24 200,00   |  |                        |
| Поверка Ду 200-300 | 25 900,00   |  |                        |
|                    |   | Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)  | 1 550,00               |

|                       |                            |   |                        |
|-----------------------|----------------------------|---|------------------------|
| 4                     | ЭМ<br>ПРОФИ/ЭКСПЕРТ        | Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)  | 3 400,00               |
|                       |                            | Ремонт 1 категории (замена шильда, защитных колец)  | 1 800,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя) | 3 650,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)  | 5 400,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | ЗИП**   |                        |
|                       |                            | Поверка Ду 10-50  | 6 600,00               |
|                       |                            | Поверка Ду 65-80  | 8 500,00               |
|                       |                            | Поверка Ду 100  | 12 100,00              |
| 5                     | МР УРСВ-510<br>МР УРСВ-х1х | Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)   | 1 200,00               |
|                       |                            | Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)  | 3 400,00               |
|                       |                            | Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)   | 1 800,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя) | 4 850,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | ЗИП**   |                        |
|                       |                            | Поверка без ИУ  | 4 850,00               |
|                       |                            | Поверка с ИУ Ду 10-50   | 9 700,00               |
|                       |                            | Поверка с ИУ Ду 65-80   | 12 100,00              |
|                       | Поверка с ИУ Ду 100        | 14 500,00   |                        |
|                       | МР УРСВ-52х<br>МР УРСВ-х2х | Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)   | 1 200,00               |
|                       |                            | Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)  | 3 400,00               |
|                       |                            | Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)   | 1 800,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя) | 4 850,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | ЗИП**   |                        |
|                       |                            | Поверка без ИУ  | 6 100,00               |
|                       |                            | Поверка с ИУ Ду 10-50   | 9 700,00               |
|                       |                            | Поверка с ИУ Ду 65-80   | 12 100,00              |
|                       | Поверка с ИУ Ду 100        | 14 500,00   |                        |
|                       | МР УРСВ-530                | Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)   | 1 200,00               |
|                       |                            | Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)  | 3 400,00               |
|                       |                            | Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)   | 1 800,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя) | 4 850,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | ЗИП**   |                        |
|                       |                            | Поверка без ИУ  | 7 250,00               |
|                       |                            | Поверка с ИУ Ду 10-50   | 9 700,00               |
|                       |                            | Поверка с ИУ Ду 65-80   | 12 100,00              |
|                       | Поверка с ИУ Ду 100        | 14 500,00   |                        |
|                       | МР УРСВ-54х                | Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)   | 1 200,00               |
|                       |                            | Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)  | 3 400,00               |
|                       |                            | Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)   | 1 800,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя) | 4 850,00+стоимость ЗИП |
|                       |                            | ЗИП**   |                        |
| Поверка без ИУ        |                            | 7 250,00  |                        |
| Поверка с ИУ Ду 10-50 |                            | 9 700,00  |                        |
| Поверка с ИУ Ду 65-80 |                            | 12 100,00   |                        |
| Поверка с ИУ Ду 100   | 14 500,00                  |   |                        |
| 6                     | ТПС, КТПТР, КТСР<br>(пара) | Поверка   | 3 650,00               |
| 7                     | ТПС, КТПТР, КТСР           | Поверка   | 1 800,00               |

|   |   |         |          |
|---|---|---------|----------|
| 8 | КРТ/СДВИ, МВС                           | Поверка | 1 800,00 |
| 9 | Изготовление дубликата паспорта «Взлет» |         | 2 200,00 |

**Прайс-лист на выездные работы по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии\***  
**20.02.2023**

| п/п  | Наименование работ  | Единица | Цена        |
|--|---|---------|-------------|
| <b>Сервисные работы</b>  |   |         |             |
| 1  | Сервисное обслуживание узла учета (выезд на объект не включен)  | узел    | 2 600,00    |
| 2  | Выезд специалиста на объект   | выезд   | 1 000,00    |
| 3  | Выезд специалиста за пределы города   | 1 км.   | 15          |
| 4  | Шеф-Монтаж и пуско-наладка узла учета тепловой энергии  | узел    | 35 000,00   |
| 5  | Шеф-Монтаж и пуско-наладка узла учета ХВС   | узел    | 20 000,00   |
| 6  | Пуско-наладка узла учета тепловой энергии (ультразвуковые узлы учета)   | узел    | 28 000,00   |
| 7  | Пуско-наладка узла учета ХВС (ультразвуковые узлы учета)  | узел    | 16 500,00   |
| 8  | Пуско-наладка узла учета тепловой энергии (электромагнитные узлы учета)   | узел    | 7 100,00    |
| 9  | Пуско-наладка узла учета ХВС (электромагнитные узлы учета)  | узел    | 5 000,00    |
| 10   | Расключение прибора   | шт.     | 800,00      |
| 11   | Диагностика узла учета, проверка корректности работы  | узел    | 2 800,00    |
| 12   | Диагностика прибора   | шт.     | 800         |
| 13   | Настройка прибора   | шт.     | 2 000,00    |
| 14   | Установка и настройка ПО  | шт.     | 2 000,00    |
| 15   | Настройка передачи данных   | узел    | 4 700,00    |
| 16   | Чистка электромагнитного расходомера на объекте (Ду:10...25)  | шт.     | 2 300,00    |
| 17   | Чистка электромагнитного расходомера на объекте (Ду--32...50)   | шт.     | 2 300,00    |
| 18   | Чистка электромагнитного расходомера на объекте (Ду--65...80)   | шт.     | 2 600,00    |
| 19   | Чистка электромагнитного расходомера на объекте (Ду:100.....)   | шт.     | От 4 300,00 |
| 20   | Снятие данных с узла учета (выезд на объект не включен)   | узел    | 1 300,00    |
| 21   | Замена батареи тепловычислителя   | шт.     | 900         |
| 22   | Протяжка кабеля   | 1 М.П.  | 130         |
| <b>Демонтаж/монтаж оборудования в ремонт, поверку. Работы. (Имитаторы приобретаются отдельно).</b> |   |         |             |
| 23   | Преобразователь температуры   | шт.     | 1 000,00    |
| 24   | Преобразователь давления  | шт.     | 1 000,00    |
| 25   | Тепловычислитель  | шт.     | 1 650,00    |
| 26   | Ультразвуковой расходомер   | шт.     | 2 000,00    |
| 27   | Электромагнитный Расходомер (Ду:15...25)  | шт.     | 1 650,00    |
| 28   | Электромагнитный Расходомер (Ду--32...50)   | шт.     | 1 950,00    |
| 29   | Электромагнитный Расходомер (Ду--65...80)   | шт.     | 3 000,00    |
| 30   | Электромагнитный Расходомер (Ду-100...)   | шт.     | 3 300,00    |
| 31   | Чистка: электромагнитный Расходомер (Ду=15...25)  | шт.     | 700         |
| 32   | Чистка: электромагнитный Расходомер (Ду=32...50)  | шт.     | 700         |
| 33   | Чистка: электромагнитный Расходомер (ДУ=65...80)  | шт.     | 1 000,00    |
| 34   | Чистка: электромагнитный Расходомер (Ду=100...)   | шт.     | От 1 000,00 |
| <b>Прочее</b>  |   |         |             |
| 35   | Оформление дубликата паспорта (без отметки о поверке)   | шт.     | 2 400,00    |
| 36   | Проект узла учета тепловой энергии / ХВС  | шт.     | 33 000,00   |
| <b>Клапана, Задвижки с электроприводами</b>  |   |         |             |
| 37   | Подключение   | шт.     | 3 300,00    |
| 38   | Диагностика   | шт.     | 1 900,00    |
| 39   | Пуско-наладка   | шт.     | 3 900,00    |
| 40   | Снятие данных по расходу с помощью накладного расходомера ПРЦ с Ду10 до ДУ 100                                  | шт.     | 5 500,00    |
| 41   | Снятие данных по расходу с помощью накладного расходомера ПРЦ с ДУ 125 до ДУ200                                 | шт.     | 6 600,00    |
| 42   | Снятие данных по расходу с помощью накладного расходомера ПРЦ свыше ДУ200 (в зависимости от количества замеров) | шт.     | От 7 000,00 |

\* При заключении годового договора на сервисное обслуживание на все услуги предоставляется скидка 20%

\*\* Состав ЗИП определяется по результатам диагностики.