



Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технический центр СОЛОТЕРМ"

Тюменская область, поселок Московский, ул. Северная д.10, 625501

Тел. 8 800 707 59 41. факс: 8(3452) 393646

www.soloterm.ru www.vzljot-urfo.ru mail@vzljot-urfo.ru

ИНН/КПП 7224029591/720301001

ОГРН 1057200655632

Прайс-лист на поверку и ремонт приборов учета* 19.01.24

№ п/п	Наименование прибора	Состав работ	Стоимость, руб.
1	ТСРВ-030/031/032/033/034/026М/043 ВКТ-7, ВКТ-5, СПТ 941/943/944 ТВ-7/ТВ-7М	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	2 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	3 100,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, клавиатуры, корпуса, основной батареи ТСРВ-033, модуля питания и заряда -026М/032-034)	3 800,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (ремонт 1 категории и/или замена индикатора, модуля вторичного преобразователя, основной батареи -030/031)	5 400,00+стоимость ЗИП
		ЗИП**	
		Поверка	5 100,00
2	ТСРВ-024М/025/027/042 ИВК	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	2 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	3 650,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	3 800,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	5 400,00+стоимость ЗИП
		ЗИП**	
		Поверка	7 000,00
3	Ду 10-100 ЭРСВ 420/430/440 ЭРСВ 520/530/540/570 ПРЭМ Питерфлоу Мастерфлоу ВЭПС ЭмирПраймер	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	2 550,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	3 400,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, крышки, защитных колец, установка стяжек)	3 200,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей индикации, ВИП, интерфейсов, первичного преобразователя)	4 000,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)	5 650,00+стоимость ЗИП
		ЗИП**	
		Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 10-50	1 950,00
		Поверка Ду 10-50	6 250,00
		Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 65-80	2 700,00
		Поверка Ду 65-80	6 700,00
		Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 100	3 100,00
		Поверка Ду 100	8 000,00
	Ду 150-300 ЭРСВ 420/430/440 ЭРСВ 520/530/540/570 ПРЭМ Питерфлоу Мастерфлоу ВЭПС ЭмирПраймер	Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	4 650,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, крышки, защитных колец, установка стяжек)	От 4 800,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей индикации, ВИП, интерфейсов, первичного преобразователя)вторичного преобразователя, индикатора, защитных колец)	От 7 650,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)	От 11 700,00+стоимость ЗИП
		ЗИП**	
		Поверка Ду 150	15 100,00
Поверка Ду 200	24 200,00		
Поверка Ду 300	25 900,00		
		Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	3 550,00

4	ЭМ ПРОФИ/ЭКСПЕРТ ТЭР	Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	5 400,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, защитных колец)	3 800,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	5 650,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)	7 400,00+стоимость ЗИП
		ЗИП**	
		Поверка Ду 10-50	9 000,00
		Поверка Ду 65-80	10 000,00
		Поверка Ду 100	13 100,00
5	МР УРСВ-510 МР УРСВ-х1х	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	4 200,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	5 400,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	3 800,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	8 850,00+стоимость ЗИП
		ЗИП**	
		Поверка без ИУ	7 850,00
		Поверка с ИУ Ду 10-50	10 700,00
		Поверка с ИУ Ду 65-80	14 100,00
	Поверка с ИУ Ду 100	18 500,00	
	МР УРСВ-52х МР УРСВ-х2х	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	4 200,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	3 400,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 800,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	4 850,00+стоимость ЗИП
		ЗИП**	
		Поверка без ИУ	8 100,00
		Поверка и ИУ Ду 10-50	9 700,00
		Поверка с ИУ Ду 65-80	12 100,00
	Поверка с ИУ Ду 100	14 500,00	
	МР УРСВ-530	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	4 200,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	5 400,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	3 800,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	8 850,00+стоимость ЗИП
		ЗИП**	
		Поверка без ИУ	11 700,00
		Поверка с ИУ Ду 10-50	12 700,00
		Поверка с ИУ Ду 65-80	14 100,00
	Поверка с ИУ Ду 100	18 500,00	
	МР УРСВ-54х	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	4 200,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	5 400,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	3 800,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	8 850,00+стоимость ЗИП
		ЗИП**	
Поверка без ИУ		11 700,00	
Поверка с ИУ Ду 10-50		11 700,00	
Поверка с ИУ Ду 65-80		12 100,00	
Поверка с ИУ Ду 100	14 500,00		
6	ТПС, КТПТР, КТСР (пара)	Поверка	3 600,00
7	ТПС, КТПТР, КТСР	Поверка	1 800,00
8	КРТ/СДВИ, MBS	Поверка	1 800,00

9	Изготовление дубликата паспорта «Взлет»		2 500,00
---	-----------------------------------------	--	----------

Прайс-лист на выездные работы по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии*
19.01.2023

п/п	Наименование работ	Ед.	Цена
Сервисные работы			
1	Сервисное обслуживание узла учета	узел	От 400,00
2	Выезд специалиста на объект	выезд	1 250,00
3	Выезд специалиста за пределы города	1 км.	17
4	Шеф-Монтаж и пуско-наладка узла учета тепловой энергии	узел	35 000,00
5	Шеф-Монтаж и пуско-наладка узла учета ХВС	узел	20 000,00
6	Пуско-наладка узла учета тепловой энергии (ультразвуковые узлы учета)	узел	30 000,00
7	Пуско-наладка узла учета ХВС (ультразвуковые узлы учета)	узел	16 500,00
8	Пуско-наладка узла учета тепловой энергии (электромагнитные узлы учета)	узел	10 000,00
9	Пуско-наладка узла учета ХВС (электромагнитные узлы учета)	узел	8 000,00
10	Расключение прибора	шт.	800,00
11	Диагностика узла учета, проверка корректности работы	узел	2 800,00
12	Диагностика прибора	шт.	1 200,00
13	Настройка прибора	шт.	2 000,00
14	Установка и настройка ПО	шт.	2 000,00
15	Настройка передачи данных	узел	3 700,00
16	Чистка электромагнитного расходомера на объекте (Ду:10...25)	шт.	2 000,00
17	Чистка электромагнитного расходомера на объекте (Ду--32...50)	шт.	2 300,00
18	Чистка электромагнитного расходомера на объекте (Ду--65...80)	шт.	2 600,00
19	Чистка электромагнитного расходомера на объекте (Ду:100.....)	шт.	От 4 300,00
20	Снятие данных с узла учета (выезд на объект не включен)	узел	1 300,00
21	Замена батареи тепловычислителя	шт.	2000,00
22	Протяжка кабеля	1 М.П.	130
Демонтаж/монтаж оборудования в ремонт, поверку. Работы. (Имитаторы приобретаются отдельно).			
23	Преобразователь температуры	шт.	1 000,00
24	Преобразователь давления	шт.	1 000,00
25	Тепловычислитель	шт.	1 650,00
26	Ультразвуковой расходомер	шт.	2 000,00
27	Электромагнитный Расходомер (Ду:15...25)	шт.	1 650,00
28	Электромагнитный Расходомер (Ду--32...50)	шт.	1 950,00
29	Электромагнитный Расходомер (Ду--65...80)	шт.	3 000,00
30	Электромагнитный Расходомер (Ду-100...)	шт.	3 300,00
31	Чистка: электромагнитный Расходомер (Ду=15...25)	шт.	700
32	Чистка: электромагнитный Расходомер (Ду=32...50)	шт.	800
33	Чистка: электромагнитный Расходомер (Ду=65...80)	шт.	1 000,00
34	Чистка: электромагнитный Расходомер (Ду=100...)	шт.	От 1 100,00
Прочее			
35	Оформление дубликата паспорта (без отметки о поверке)	шт.	2 500,00
36	Проект узла учета тепловой энергии / ХВС	шт.	33 000,00
Клапана, задвижки с электроприводами, насосы			
37	Подключение	шт.	3 300,00
38	Диагностика	шт.	1 900,00
39	Ремонт	шт.	От 3 900,00+стоимость ЗИП
40	Пуско-наладка	шт.	3 900,00
41	Снятие данных по расходу с помощью накладного расходомера ПРЦ с Ду10 до Ду 100	шт.	5 500,00
42	Снятие данных по расходу с помощью накладного расходомера ПРЦ с Ду 125 до Ду200	шт.	6 600,00
43	Снятие данных по расходу с помощью накладного расходомера ПРЦ свыше Ду200 (в зависимости от количества замеров)	шт.	От 7 000,00

* При заключении годового договора на сервисное обслуживание на все услуги предоставляется скидка 20%

** Состав ЗИП определяется по результатам диагностики.